

Инструкция
по охране труда при выполнении работ
с использованием приставных лестниц
и стремянок

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая инструкция по охране труда при выполнении работ с использованием приставных лестниц и стремянок (далее – Инструкция) устанавливает требования по охране труда для работников, выполняющих работы с приставных лестниц и стремянок.

2. Работники, выполняющие работы с использованием стремянок (далее – работник), помимо требований настоящей Инструкции обязаны также соблюдать требования по охране труда, изложенные в инструкциях по охране труда для соответствующих профессий и видов работ.

3. К выполнению работ с использованием стремянок допускаются работники, достигшие 18-го возраста, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний, вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, повторный инструктаж, а также аналогичные противопожарные инструктажи и освидетельствование в установленных законодательством случаях.

4. Работники, своевременно не прошедшие инструктаж по охране труда, проверку знаний по вопросам охраны труда, медицинские осмотры, освидетельствование (при необходимости), к выполнению работ не допускаются.

5. Основным опасным производственным фактором при выполнении работ с использованием стремянок является расположение рабочего места выше поверхности земли (пола, настила) или над пространством, расположенным ниже поверхности земли, и связанное с этим возможное падение работника или падение предметов на работника.

6. Основными причинами падения работников со стремянок являются:
технические – отсутствие ограждений, предохранительных поясов, недостаточная прочность и устойчивость лестниц;

психологические – потеря самообладания, нарушение координации движения, неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы;

технологические – недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ведения работ;

метеорологические – сильный ветер, дождь, снег, гололед, туман, экстремальная температура воздуха.

7. В процессе работы на работника также могут воздействовать вредные и (или) опасные производственные факторы:

недостаточная освещенность рабочей зоны;

физические нагрузки;

эмоциональные перегрузки, связанные с работай на высоте;
движущиеся машины и механизмы, транспорт;
повышенная подвижность воздуха;
повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
повышенный уровень вибрации на рабочем месте;
повышенный уровень шума на рабочем месте;
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря, инструмента, изделий.

8. Работники при выполнении работ с использованием стремянок обязаны: соблюдать требования охраны труда и настоящей Инструкции;

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

выполнять только ту работу, которая поручена. В случае возникновения вопросов, связанных с безопасным выполнением работы, следует обращаться к непосредственному руководителю работ за разъяснением;

соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия;

соблюдать требования пожарной безопасности, порядок действий при пожаре, знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;

содержать рабочее место в порядке и чистоте, не допускать на него посторонних лиц;

соблюдать правила личной гигиены;

знать местонахождение аптечки первой помощи универсальной;

знать приемы оказания необходимой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

9. Не допускается появление на работе работников в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а также распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ на рабочем месте в рабочее время.

10. Работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в

случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при не предоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. При отказе от выполнения порученной работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателя, либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

11. К средствам индивидуальной защиты от падения с высоты относятся:

предохранительные пояса;

канаты страховочные;

каска защитные;

предохранительные верхолазные устройства (страховочная привязь);

ловители с вертикальным канатом или с другими устройствами;

карабин предохранительный.

12. Стремянки должны соответствовать требованиям по охране труда и использоваться для кратковременных работ, в ином случае следует применять подмости.

13. Стремянки должны содержаться в исправном состоянии, чистоте и порядке, проходы к ним не должны загромождаться или использоваться для хранения готовой продукции, отходов производства, строительных материалов и т.п.

14. На стремянках должен быть указан:

инвентарный номер;

дата следующего испытания;

принадлежность структурному подразделению.

На стремянках данные должны быть размещены на тетивах.

В процессе эксплуатации стремянки должны подвергаться испытаниям один раз в год. Периодические испытания проводятся статистической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета стремянки, находящейся в эксплуатационном положении.

Дата и результаты периодических испытаний стремянок фиксируются в журнале учета и испытаний лестниц.

15. Ширина стремянки сверху должна быть не менее 300 мм, внизу – не менее 400 мм. Расстояние между ступенями лестниц должно быть от 0,30 до 0,35 м, а расстояние от первой ступени до уровня установки (пола. Перекрытия и тому подобного) – не более 0,40 м.

Стремянка – специальная переносная лестница, устанавливаемая без опоры к стене или какой-либо конструкции, в расположенном виде образующая, как правило, равнобедренный треугольник: по его сторонам находятся одна или две лестницы (одностороннее или двустороннее восхождение), между ними для жесткости конструкции ближе к вершине может раскладываться площадка, предназначенная для опоры ног.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

16. Перед началом выполнения работ с использованием стремянок работники обязаны:

- проверить исправность и надеть спецодежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты с учетом характера производимых работ;

- получить задание от руководителя работ, ознакомиться с безопасными способами производства работ;

- при выполнении строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ ознакомиться с проектом производства работ, технологической картой под подпись; в определенных случаях (при выполнении работ, включенных в утвержденный на предприятии перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду – допуску) получить наряд- допуск и пройти целевой инструктаж по охране труда;

- привести в порядок рабочее место и подходы к нему, очистить их от мусора и посторонних предметов, в зимнее время – от снега и льда, посыпать песком, солью или другим противоскользящим средством, материалом;

- подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент;

- произвести осмотр стремянки;

- проверить достаточность освещенности рабочего места, соответствие требованиям по охране труда применяемых приставных лестниц и стремянок, средств индивидуальной защиты.

17. Следует убедиться в том, что:

- стремянка исправна, на ней указаны инвентарный номер, принадлежность структурному подразделению и дата следующего испытания;

- стремянка устойчива (путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута). Стремянки должны быть оснащены приспособлениями, не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться, сдвигаться и опрокидываться при работе;

- на нижних концах стремянок должны быть элементы безопасности, предотвращающие возможность сдвига и опрокидывания их при работе – металлические оковки с острыми наконечниками или штыри для установки на земле, а для использования на гладких поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон и т.п.) – надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.

- Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками и захватами) не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы с них. Наклон стремянок должен быть не более 1:3.

18. Материалы, изделия, конструкции складываются на рабочих местах возле установленных стремянок в объемах, необходимых для обеспечения непрерывного производственного процесса, и укладываются так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему.

19. При обнаружении нарушений по охране труда работники не должны приступать к работе. О выявленных нарушениях необходимо поставить в известность непосредственного руководителя работ для принятия мер по их устранению.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

20. Работнику необходимо выполнять только ту работу, которая ему поручена.

21. При выполнении работ в зимнее время вне отапливаемых помещений рабочие места, стремянки должны очищаться от снега и льда.

22. При выполнении работы с использованием стремянки не допускается: работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

находиться на ступеньках стремянки более чем одному человеку;
оставлять на стремянке инструмент.

23. Не допускается выполнять работы на стремянках:

с использованием электрического и пневматического инструмента;

при выполнении газосварочных и электросварочных работ;

при натяжении проводов и для поддержания на весу тяжелых деталей и т.п.

Для выполнения таких работ необходимо применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

24. По окончании работы с использованием стремянки работник должен: привести в порядок рабочее место, инструмент, приспособления, стремянки убрать в отведенные для хранения места;

средства индивидуальной защиты убрать в предназначенное для хранения место;

сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

25. При возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации при выполнении работ с использованием стремянок работнику следует:

немедленно прекратить работу;

принять меры к эвакуации людей из опасной зоны;

вызвать соответствующую аварийную или спасательную службу

(т. 101, 112);

сообщить о происшествии непосредственному руководителю;

обеспечить сохранность и безопасность места аварии или чрезвычайной ситуации.

26. При произошедшем несчастном случае работнику необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов;

оказать потерпевшему необходимую помощь;

вызвать на место происшествия медицинских работников (т.103) или доставить потерпевшего в организацию здравоохранения;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если это не представляет опасность жизни и здоровья самого и окружающих.

немедленно сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю.

27. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен, по возможности, обратиться за помощью к медицинским работникам, и сообщить об этом непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.